

АКТ

огляду ПЛ-0,4/6-10кВ Південного району електричних мереж (Солонянська група) на предмет неправомірного розміщення на них технічних засобів телекомунікацій

« 21 » червня 2023 р.

Під час огляду елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики персоналом центру з оглядів мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виявлені факти неправомірного розміщення на них технічних засобів телекомунікацій, згідно наведеного нижче переліку:

Населений пункт, вулиця	Кількість опор, (шт.)
с. Антонівка,	4
с. Антонівка,	35
Всього	39

Власник технічних засобів телекомунікацій _____ не ідентифіковано _____
(вказати назву, якщо власника ідентифіковано)

Доводимо до відома Власника технічних засобів телекомунікацій, що загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об'єктів електроенергетики незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії Власника (володільця) інфраструктури об'єкта електроенергетики і Замовника доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі Замовник) встановлюються Правилами надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 853 (далі - Правила).

Звертаємось до Власника технічних засобів телекомунікацій, які неправомірно розміщено на вказаних х ПЛ-0,4 кВ з вимогою протягом 30 календарних днів звернутись до АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Власника інфраструктури об'єкта електроенергетики) для отримання доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики відповідно до вимог діючого законодавства або узгодити умови та виконати демонтаж неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій. У випадку відсутності, протягом вказаного терміну, звернення Власника технічних засобів телекомунікацій АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде змушено демонтувати їх самостійно та вимагати від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт. В такому випадку АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу.

Начальник відділу з продуктів



О.Г.Русін